



OMICRON

SVÁŘECÍ STROJE TABULKA NASTAVENÍ

Hodnoty jsou pouze informativní

STROJ OMI 204

V-svár, poloha vodorovná shora				Svářecí Proud
Drát	0.6	Plyn	CO ₂	
Př. 10 pol.	Posuv- stup.	Posuv- m/min	Mat. s= mm	A
1	1,5	5	0,5	20-30
2	2	7,5	0,5-1	30-40
3	2,5	8,5	1-2	50-60
4	3	9,5	1-2	55-65
5	3,5	11,5	1-2	65-75
6	4,5	13,5	1-2,5	75-85
7	4,5-5	15	1-2,5	75-90
8	8	18	1-2,5	90-100
9	8-8,5	19,5	1-2,5	95-105
10	9-10	21	1-2,5	105-110

V-svár, poloha vodorovná shora				Svářecí Proud
Drát	0.8	Plyn	CO ₂	
Př. 10 pol.	Posuv- stup.	Posuv- m/min	Mat. s= mm	A
1	1,5	6	1-2	60-70
2	1,5	6	1-2	65-75
3	2	7,5	1-2	80-90
4	2	7,5	1-2,5	90-100
5	2,5	8,5	1-3	100-110
6	2,5-3	8,5-9,5	1-3	110-120
7	3-3,5	9,5-11,5	1-3	120-130
8	3,5-4	11,5-13	2 a víc	130-145
9	5-5,5	15-16	2 a víc	150-165
10	8-10	18-21	2 a víc	175-200